


Ersatzteilzeichnung Turbo-Düsen ST-458.1 Artikel-Nr. 20 0458 630



Pos.	Artikelnummer	Benennung		
1	02 0007 470	Rotor- Düsenaufnahme		
2	02 0007 425	Strahlformer ST-458.1		
3	04 0011 679	Keramik-Düse 030		
4	01 0001 070	Gehäuse f.Turbo-Düse ST-458.1		
5	01 0001 088	Verschlußschr.1x2,0mm ST-458.1		
6	05 0001 070	0-Ring 24x2		
7	02 0001 025	Schutzkappe ST-458.1		
8	01 0000 590	Gewicht ST-458.1		
9	20 0458 030	TM- Dichtschale gelb (030)		

Repair-Kits

Pos.	Artikelnummer	Benennung	Pos.	Artikelnummer	Benennung
*	20 0458 230	Repair- Kit ST-458.1 030			